

Техническое состояние электроустановок
ТСО ЗАО «Технопарк»

1. Трансформаторная подстанция 110/6кВ № 234
Полный износ, состояние неудовлетворительное – 1 единица.
2. Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ
Полный износ, состояние неудовлетворительное – 7 единиц – 70%
Полный износ, состояние удовлетворительное – 2 единицы – 20%
Состояние хорошее – 2 единицы – 1 единица – 10%
Всего 10 единиц
3. Кабельные линии электропередач 6кВ
Кабели, проложенные в земле:
Полный износ, состояние неудовлетворительное - 16 единиц – 80%
Кабели, проложенные по эстакадам:
Состояние удовлетворительное – 4 единицы, 20%
Кабельные линии электропередачи 0,4кВ:
Состояние удовлетворительное – 4 единицы.
4. Воздушная линия электропередач 110кВ
Полный износ, состояние удовлетворительное – 1 единица.